





















令和4年度 通学路対策箇所図













令和5年1月18日







| 整理番号 | 2-② | 学校名 | 新居浜小学校 | 対策所在地 | 新居浜市新須賀町二丁目8番 路側帯 |
|------|-----|-----|---|---|---|
| | | | 対策前 | | 対策後 |
| | | |  |  |  |
| | | | ・落下防止用の柵がなく、溝に歩行者が落ちる可能性がある。 | | ● 落下防止用の柵を設置していただいた。 |
| 整理番号 | 3-③ | 学校名 | 新居浜小学校 | 対策所在地 | 新居浜市新須賀町三丁目1番 新居浜小学校東側路側帯 |
| | | | 対策前 | | 対策後 |
| | | |  |  |  |
| | | | ・グリーンベルトが消えかかっている。 | | ● グリーンベルトの塗り直しをしていただいた。 |





| | | | | | |
|------|-----|--|-------|--|--|
| 整理番号 | 4-① | 学校名 | 宮西小学校 | 対策所在地 | 新居浜市中須賀町一丁目7番付近の歩道 |
| | | 対策前 | | | 対策後 |
| | |  | |  |  |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ・電柱が歩道をふさいでおり、歩行者が車道に出てしまう。 | | | <ul style="list-style-type: none"> ●電柱とガードレール間を広げていただいた。 |
| 整理番号 | 6-② | 学校名 | 金子小学校 | 対策所在地 | 新居浜市久保田町二丁目 金子小西門から金子山通りへ東に抜ける道 |
| | | 対策前 | | | 対策後 |
| | |  | |  |  |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ・車通りが多いが、グリーンベルトが薄くなっている。 | | | <ul style="list-style-type: none"> ●グリーンベルトの塗り直しをしていただいた。 |







| | | | | | |
|------|-----|--|-------|--|--|
| 整理番号 | 8-① | 学校名 | 金栄小学校 | 対策所在地 | 新居浜市政枝町三丁目5番 |
| | | 対策前 | | | 対策後 |
| | |  | |  |  |
| | | <p>・交通量が多く混雑して危険である。</p> | | | <p>●ドライバーへの注意喚起のため、車道に点線のラインを引いていただいた。</p> |
| 整理番号 | 9-② | 学校名 | 金栄小学校 | 対策所在地 | 新居浜市西の土居町一丁目7番 |
| | | 対策前 | | | 対策後 |
| | |  | |  |  |
| | | <p>・横断歩道が消えかかっている。</p> | | | <p>●横断歩道を塗り直していただいた。</p> |







| | | | | | |
|------|------|--|-------|--|--|
| 整理番号 | 10-③ | 学校名 | 金栄小学校 | 対策所在地 | 新居浜市西の土居町一丁目6番～4番22号 |
| | | 対策前 | | | 対策後 |
| | |  | |  |  |
| | | <p>・時間帯通行禁止区域であるが、車等の通行がある。</p> | | | <p>●歩車道境界を明示するラインを引き直していただいた。</p> |
| 整理番号 | 11-④ | 学校名 | 金栄小学校 | 対策所在地 | 新居浜市政枝町一丁目8番 |
| | | 対策前 | | | 対策後 |
| | |  | |  |  |
| | | <p>・下校中に児童が転落した。</p> | | | <p>●ガードレールを設置していただいた。</p> |





| | | | | | |
|------|------|--|-------|--|-----------------|
| 整理番号 | 12-⑤ | 学校名 | 金栄小学校 | 対策所在地 | 新居浜市西の土居町一丁目14番 |
| | | 対策前 | | | 対策後 |
| | |  | |  | |
| | | <p>・交通量が多く、登下校時危険である。</p> | | <p>●横断歩道を塗り直していただいた。</p> | |
| 整理番号 | 16-④ | 学校名 | 高津小学校 | 対策所在地 | 新居浜市宇高町一丁目18番4号 |
| | | 対策前 | | | 対策後 |
| | |  | |  | |
| | | <p>・敷島通り交差点の通行方法が分かりにくい。</p> | | <p>●田窪マンションから西側に新たにグリーベルトが設置され、通行可能になった。</p> | |







| | | | | | |
|------|------|-----|--|--|--|
| 整理番号 | 17-⑤ | 学校名 | 高津小学校 | 対策所在地 | 新居浜市宇高町二丁目13番7号 |
| | | | 対策前 | | 対策後 |
| | | |  |  |  |
| | | | ・西側のグリーンベルトが消えている。 | | ●グリーンベルトを引いていただいた。 |
| 整理番号 | 20-① | 学校名 | 浮島小学校 | 対策所在地 | 新居浜市八幡一丁目17番 浮島小学校正門南 |
| | | | 対策前 | | 対策後 |
| | | |  |  |  |
| | | | ・赤信号になっても通り過ぎる車両があるため、横断歩道を渡るのが危険な時がある。 | | ●信号機手前の路面に「歩行者注意」の標示を設置していただいた。 |







| | | | | | |
|--|------|-----|---|--|--------------------|
| 整理番号 | 21-② | 学校名 | 浮島小学校 | 対策所在地 | 新居浜市八幡二丁目11番付近 |
| 対策前 | | | ➔ | 対策後 | |
|  | | | |  | |
| <p>・車通りが多いにもかかわらず、路側帯が消えかかっている。</p> | | | <p>●路側帯を塗り直していただいた。</p> | | |
| 整理番号 | 22-① | 学校名 | 惣開小学校 | 対策所在地 | 新居浜市河内町18番7号付近 三叉路 |
| 対策前 | | | ➔ | 対策後 | |
|  | | | |  | |
| <p>・西から来る車が減速せずに三叉路に入ってくる。</p> | | | <p>●ドライバーへの注意喚起のため、警戒標識、路面標示等の設置をしていただいた。</p> | | |



| | | | | | |
|------|------|---|-------|--|--|
| 整理番号 | 25-④ | 学校名 | 惣開小学校 | 対策所在地 | 新居浜市王子町6番付近の道路 |
| | | 対策前 | | | 対策後 |
| | |  | |  |  |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ・自動車のスピードが速く横断するときに危険。 | | | <ul style="list-style-type: none"> ●外側線の補修と路面標示(減速)を実施していただいた。 |
| 整理番号 | 29-④ | 学校名 | 垣生小学校 | 対策所在地 | 新居浜市垣生四丁目2番付近 四つ角 |
| | | 対策前 | | | 対策後 |
| | |  | |  |  |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ・グリーンベルトが薄くなって、見えにくくなり、歩道と車道が分かりづらくなっている。 | | | <ul style="list-style-type: none"> ●横断歩道に合わせて、グリーンベルトを再度、引いていただいた。 |

| | | | | | |
|------|------|--|-------|--|--|
| 整理番号 | 30-① | 学校名 | 神郷小学校 | 対策所在地 | 新居浜市田の上二丁目2番28号(道路の歩道) |
| | | 対策前 | | | 対策後 |
| | |  | |  |  |
| | | <p>・歩道の脇に隙間があり、足を踏み外すと転落等の危険性あり。</p> | | | <p>● 防護柵を設置していただいた。</p> |
| 整理番号 | 31-② | 学校名 | 神郷小学校 | 対策所在地 | 新居浜市神郷一丁目1番1号 |
| | | 対策前 | | | 対策後 |
| | |  | |  |  |
| | | <p>・たくさんの児童が昇降する。下りたとき、死角から自転車が来ると危険。</p> | | | <p>● 「通学路、児童飛び出し注意」の看板を設置していただいた。</p> |

| | | | | | |
|--|------|-----|--|--|-------------------|
| 整理番号 | 32-① | 学校名 | 多喜浜小学校 | 対策所在地 | 新居浜市阿島一丁目3番付近 交差点 |
| 対策前 | | | ➡ | 対策後 | |
|  | | | |  | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道が消えかかっている。 | | | <ul style="list-style-type: none"> ●横断歩道を塗り直していただいた。 | | |
| 整理番号 | 36-① | 学校名 | 船木小学校 | 対策所在地 | 新居浜市船木4299番1 |
| 対策前 | | | ➡ | 対策後 | |
|  | | | |  | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・路側帯が消えかかっている。 | | | <ul style="list-style-type: none"> ●路側帯を塗り直し、グリーンベルトを設置していただいた。 | | |

| | | | | | | |
|------|--|-----|-------|--|---|--|
| 整理番号 | 38-① | 学校名 | 中萩小学校 | 対策所在地 | 新居浜市本郷三丁目1番1号 交差点 | |
| | 対策前 | | | | 対策後 | |
| |  | | |  |  | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ・交通量が多いにも関わらず、横断歩道が消えかかっている。 | | | | <ul style="list-style-type: none"> ●横断歩道を塗り直していただいた。はっきりと横断歩道が見えるようになり、歩行者にも運転手にも意識づけができるようになった。 | |
| 整理番号 | 39-② | 学校名 | 中萩小学校 | 対策所在地 | 新居浜市本郷三丁目3番11号～5番40号 | |
| | 対策前 | | | | 対策後 | |
| |  | | |  |  | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ・車がよく通るが、道の両側を歩行者が歩いている。 | | | | <ul style="list-style-type: none"> ●南側に外側線を引いていただいたことで、常に南側を歩くことを指導できるようになった。 | |

| | | | | | |
|------|------|--|--------|--|--|
| 整理番号 | 44-② | 学校名 | 大生院小学校 | 対策所在地 | 新居浜市大生院238-19付近の交差点 |
| | | 対策前 | | | 対策後 |
| | |  | |  |  |
| | | ・「止まれ」の表示が消えかかっている。 | | | ●「止まれ」の表示を補修していただいた。 |
| 整理番号 | 49-⑤ | 学校名 | 角野小学校 | 対策所在地 | 新居浜市西連寺町二丁目 山根駐在所前横断歩道 |
| | | 対策前 | | | 対策後 |
| | |  | |  |  |
| | | ・児童が横断歩道で待つ場所が下り坂のため、道路にはみ出そうになり危険。 | | | ●歩道の足元に「とまれ」の表示と、赤い停止ラインを引いていただいた。 |

| | | | | | |
|---|------|-----|---|-------|---------------------------|
| 整理番号 | 50-⑥ | 学校名 | 角野小学校 | 対策所在地 | 新居浜市篠場町1番付近 南高校グラウンド下の十字路 |
| 対策前 | | | 対策後 | | |
|  | | |  | | |
| <p>・交通量が多いが、停止標示などの表示や標識がない。</p> | | | <p>●「止まれ」の標識、及び路面標示を設置していただいた。</p> | | |