

令和3年度通学路危険箇所一覧

【新居浜市】

令和2年度継続箇所		危険箇所		道路別				選定理由	対策メニュー		合同点検実施日	対応機関					対策状況			対策状況の詳細
番号	小学校名	住所	目録物	国道	県道	市町道	その他		対策種別	内容		教育委員会	警察	道路管理者			その他	済	継続	
1	1	新居浜小学校	新須賀町2丁目8番～9番の路側帯	圓福寺			○	落下防止用の柵がなく、溝に歩行者が落ちる可能性がある。	その他	指導・監視等								○		落下防止用の柵の設置完了
2	2	新居浜小学校	新須賀町2丁目8番付近の横断歩道	圓福寺			○	轍ができて、横断歩道が消えかかっている。	交通規制補修	横断歩道		○						○		補修要望を提出中
3	1	宮西小学校	新居浜市中須賀町1-7付近の歩道	イノウエ呉服店		○		電柱が歩道をふさいでおり、歩行者が車道に出してしまう。	交通規制補修	その他	7/30			○					○	電柱の移動を協議中
4	1	金子小学校	新居浜市庄内町1丁目7-2 1近藤石油交差点	近藤石油交差点			○	外側線はあるが非常に狭く、交通量も多く、平日の登校時は特に危険である。	歩道等の確保	歩道の設置・拡幅									○	減速表示の設置完了
5	2	金子小学校	新居浜市庄内町1丁目クックスカフェ前の道	クックスカフェ			○	交通量が多く、東西に横断するための横断歩道がない。	交通規制新設	横断歩道									○	横断歩道の設置を検討中だが、現状は難しい
6	1	金栄小学校	新居浜市政枝3丁目	西町中村線			○	交通量が多く混雑して危ない。	ドライバーへの注意喚起	交差点等のカラー舗装化									○	現状で様子を見る 巡回等の取り締まりを強化
7	2	金栄小学校	新居浜市西の土居1丁目6	新高木橋			○	路側帯から飛び降りる児童がいて危なく、ガードレールの設置を希望	歩車道境界の明示	防護柵の設置									○	路側にラバーポールを設置完了
8	3	金栄小学校	新居浜市西の土居1丁目7	新高木橋			○	横断歩道のラインが消えかかっている。	交通規制新設	横断歩道									○	補修要望を提出中（日程未定）
9	4	金栄小学校	新居浜市西の土居2丁目12-2 2南北	ヨンケンビル西			○	交通量が多いが、横断歩道がない。	交通規制新設	横断歩道									○	横断歩道の新設はスペースがないため難しく、交差点に十の路面表示を設置完了
10	5	金栄小学校	新居浜市西の土居1丁目1-14 東西	ヨンケンビル			○	交通量が多く、登下校時危険で、歩行者用信号機の設置を希望	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）									○	歩行者用信号機の設置は難しい。
11	1	高津小学校	宇高2丁目13-7～宇高3丁目14-6 高津小学校正門前	高津小学校			○	交通量が多く、児童の下校時が特に危険である。	道路管理者その他	対策対応（バイパス整備等）									○	松の木東雲の継続実施
12	2	高津小学校	新居浜市宇高1丁目18付近敷島通り高津診療所東交差点	高津診療所			○	交通量が多く、見通しも良くない。点滅信号はあるが危険である。	道路管理者その他	対策対応（バイパス整備等）		○	○						○	児童への注意喚起・保護者への啓発巡回等の取り締まりを強化
13	3	高津小学校	新居浜市宇高4丁目遊水	自然農園宇高北			○	浅そうに見えるが底が深い場所もある。	その他	指導・監視等		○							○	安全柵の設置完了
14	4	高津小学校	新居浜市河川敷新高橋北側	労災病院			○	植物が茂り、周囲から見えない。	維持管理	草刈り、除草対策		○							○	児童の通学路ではない。 児童への注意喚起と保護者への啓発
15	5	高津小学校	新居浜市宇高1丁目田窪マンション横	田窪マンション			○	交通量が多く、危険であるので、横断歩道の設置を希望	交通規制新設	横断歩道									○	道路の形状的に、横断歩道の設置は難しい。 対策として、道路にドット線を入れる。
16	1	浮島小学校	新居浜市八幡1丁目17 浮島小学校正門南	浮島小学校			○	細い道から出る児童と歩道を走る自転車との接触の可能性がある。	交通規制新設	その他									○	一時停止のマークを設置完了
17	2	浮島小学校	八幡1丁目15ローソン南	浮島小学校			○	路側帯の線が消えかかっている。	交通規制補修	その他									○	外側線を設置完了
18	3	浮島小学校	八幡2丁目～宇高町4丁目8 公民館前道路				○	路側帯の線が消えている。	交通規制新設	その他									○	外側線を設置完了
19	1	悠開小学校	新居浜市河内町図書館通りのイオン南側の交差点	イオンモール			○	交通量が多く危険がある。標識等で通学路の安全を図ってほしい。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）		○							○	ハード面のできる対応は実施済 児童への注意喚起・保護者への啓発
20	1	垣生小学校	新居浜市垣生一丁目5番38号	垣生小学校正門前			○	朝、信号を守らない自動車が多い。取り締まりの強化を希望	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕									○	巡回等で取り締まりを強化
21	2	垣生小学校	垣生小学校北側道路	垣生小学校			○	道幅が狭く、登下校の児童と自動車の距離が近くなる。グリーンベルトの設置を希望	交通規制新設	その他									○	グリーンベルトの新設完了
22	1	神郷小学校	郷1丁目13番一梅許北の道路	一梅許醸造元			○	登校時に道を横断ので、横断歩道の設置を希望	交通規制新設	横断歩道									○	横断歩道の設置は難しいが、歩行者横断時の青信号時間を以前より長くして対応。
23	2	神郷小学校	田の上2丁目を落神川沿いに江ノ口交差点へと向かう道路の歩道	コープえひめ神郷店前の道沿い			○	歩道の脇に隙間があり、転落の可能性があるので、柵等の危険回避の対策を希望	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕									○	防護柵の設置完了

番号	小学校名	危険箇所		道路別				選定理由	対策メニュー		合同点検実施日	対応機関					対策状況			対策状況の詳細	
		住所	目録物	国道	県道	市町道	その他		対策種別	内容		教育委員会	警察	道路管理者			その他	済	継続		その他
														国	県	市町					
24	3	神郷小学校	新居浜市田の上一丁目5番ハダダ田の上店横断歩道から北への道路	畑田・田の上店横断歩道		○		歩行者、自転車、自動車の交通量が多く、信号が赤でも通過する自動車がある。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）			○				○			巡回等で取り締まりを強化（令和元年度合同点検済）	
25	4	神郷小学校	新居浜市田の上一丁目6番と二丁目3番の境の交差点	畑田・田の上店道路を北へ			○	自転車と自動車との接触の危険性がある。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）			○				○			ハード面のできる対峙実施済巡回等で取り締まりを強化	
26	5	神郷小学校	新居浜市松神子一丁目付近	コープえひめ神郷店前の交差点			○	交通量が多く、信号を無視する自動車が多い。（東西）	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）			○				○			児童への注意喚起・保護者への啓発巡回等で取り締まりを強化	
27	6	神郷小学校	神郷小学校歩道橋の南北下り口	神郷小学校			○	たくさん児童が昇降する。下りたとき、死角から自転車が入ると危険である。	歩道等の確保	自転車通行空間の整備								○		注意喚起の看板を設置予定	
28	7	神郷小学校	新居浜市郷四丁目付近交差点	ベルモニー会館ファミリーマート			○	大きな交差点のため、交通量が多く、危険である。	その他	指導・監視等							○			巡回等で取り締まりを強化	
29	8	神郷小学校	新居浜市橋崎一丁目多喜浜郵便局前横断歩道	多喜浜郵便局			○	横断歩道が消えかけている。	交通規制補修	横断歩道								○		横断歩道と周辺の他の表示の補修要望を提出中（日程未定）	
30	1	多喜浜小学校	阿島一丁目5番付近交差点	マリロード沿い黒島入口交差点より南側1つ目			○	横断歩道が消えている。	交通規制補修	横断歩道									○	補修要望を提出中	
31	2	多喜浜小学校	阿島一丁目3番付近交差点	マリロード沿い黒島入口交差点より南側3つ目			○	横断歩道が消えかけている。	交通規制補修	横断歩道	8/19								○	補修要望を提出中	
32	3	多喜浜小学校	新居浜市阿島2丁目付近県道138号沿い				○	路側帯に私有地から木が茂っていて、通行しづらい。	維持管理	植栽の剪定	8/19							○		PTA会長を通じて、持ち主へ剪定をお願いしている。	
33	4	多喜浜小学校	新居浜市多喜浜5丁目3付近旧道	多喜浜小学校			○	見通しが悪く、通行する自動車がスピードを落とさない。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）	8/19								○	減速等の路面標示設置完了	
34	5	多喜浜小学校	新居浜市多喜浜4丁目3付近県道交差点	多喜浜体育館			○	県道から左折する自動車がスピードを落とさない。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）	8/19								○	警察の定期的な巡回の実施と路面標示設置完了	
35	1	泉川小学校	岸の上町1丁目13-68泉川小学校正門前	泉川小学校			○	速度を落とさない自動車がいる。	その他	指導・監視等									○	巡回等で取り締まりを強化	
36	1	船木小学校	船木2682-2東の道路	船木小学校			○	路側帯がかなり薄い。	交通規制補修	その他									○	外側線とグリーンベルトの設置完了	
37	2	船木小学校	船木4299-1船木小東側道路の路側帯	船木小学校			○	児童が多く通行するので、グリーンベルトの設置を希望	交通規制新設	その他									○	外側線とグリーンベルトの設置完了	
38	3	船木小学校	船木2579-1公民館北側の道路	船木公民館北側			○	道幅が狭く、児童と自動車が急接近するため、外側線の設置を希望	交通規制新設	その他									○	路面標示設置完了	
39	4	船木小学校	船木2441-1伊予銀行船木支店の横断歩道	伊予銀行船木支店			○	交通量が多いので、東西の横断歩道に歩行者用信号機の設置を希望	信号機関係	新設									○	検討中だが、設置は難しい	
40	1	中萩小学校	中萩小学校体育館南門～中萩町8	中萩小学校			○	道が狭く、交通量も多いので、危険であり、グリーンベルトの設置を希望	交通規制新設	その他	8/20								○	東側にグリーンベルト新設	
41	2	中萩小学校	新居浜市上原三丁目～中萩町15番	中萩中学校			○	道幅は広いが、交通量が多く、小中学生が登下校で交差するので、押しボタン用の信号機の設置を希望	その他	指導・監視等	8/20								○	交通量調査の結果、現状のまま	
42	3	中萩小学校	新居浜市中村二丁目7-31-49	白山神社			○	側溝に蓋がなく、歩行者が通行しづらい。	その他	指導・監視等									○	蓋の設置や他の対応も難しい児童生徒への注意喚起	
43	4	中萩小学校	新居浜市萩生2826-1	松川工業			○	交通量が多いが、信号機がないため、押しボタン用の信号機の設置を希望	信号機関係	新設	8/20								○	信号機設置については、上部東西線が開通し、交通の流れの様子を見て可能な限り検討する。	
44	5	中萩小学校	旧道黒岩橋付近	中萩小学校			○	ゾーン30の表示が消えかけている。	交通規制補修	その他	8/20								○	表示の補修完了	
45	6	中萩小学校	国道11号線黒岩橋～県病院	県立新居浜病院			○	横断歩道が消えかけている。	交通規制補修	その他	8/20								○	補修要望を提出中	
46	7	中萩小学校	新居浜市萩生1949-6～旧道	新田池			○	道幅が狭く、交通量も多く、危険である。	道路管理者その他	改築対応（バイパス整備等）									○	上部東西線の継続実施	
47	1	大生院小学校	新居浜市大生院252付近上本郷新田橋東側交差点	新田橋			○	道幅が狭く、交通量も多く、危険である。	道路管理者その他	改築対応（バイパス整備等）									○	上部東西線の継続実施	

番号	小学校名	危険箇所		道路別				選定理由	対策メニュー		合同点検実施日	対応機関					対策状況			対策状況の詳細	
		住所	目標物	国道	県道	市町道	その他		対策種別	内容		教育委員会	警察	道路管理者			その他	済	継続		その他
														国	県	市町					
48	2	大生院小学校	新居浜市大生院154-3 寺道橋東から南	寺道橋			○	交通量が多く、危険なので、。グリーンベルトの設置を希望	その他	指導・監視等								○			グリーンベルト新設（半分完了）
49	3	大生院小学校	新居浜市大生院238-19付近 の交差点	交差点			○	止まれの表示等が消えかかっている。	交通規制補修	一時停止			○						○		補修要望を提出中
50	1	角野小学校	長田通りの山根配水場前交差点	水道水質検査センター			○	歩行者用信号機の青の時間を長くしてほしい。横断歩道が消えかかっている。	交通規制補修	横断歩道			○						○		信号の時間の延長は調査・検討の結果、現状。横断歩道の補修要望は提出中
51	2	角野小学校	中筋町一丁目9	中筋町発電所			○	細い道で見にくく、ドライバーへの注意喚起を希望	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）			○					○			T字を設置完了
52	3	角野小学校	中筋町二丁目6住宅街の細道	新田橋			○	大きな溝があり、危険。溝に蓋をするか、柵の設置を希望	その他	指導・監視等	8/3	○						○			ラバーコーンの設置完了
53	4	角野小学校	西蓮寺2丁目5～6番 コープ山根西側道路	コープ山根			○	グリーンベルトや外側線が消えかかっている。	交通規制補修	その他	8/3							○			補修作業が完了
54	5	角野小学校	中筋町2丁目17番				○	川に児童が落ちそうなので、柵に柵の設置を希望	交通規制新設	その他	8/3							○			防止柵の設置完了
55	6	角野小学校	西蓮寺町2丁目・山根駐在所前 横断歩道	山根駐在所			○	児童が横断歩道で待つ場所が下り坂のため、道路に出そうになる。	歩車道境界の明示	車道分離標（ラバーポール）の設置	8/3							○			児童への注意喚起（対応策を検討中）
56	1	別子小学校	新居浜市別子山436 天皇橋付近	天皇橋			○	横断歩道がなく、児童が横断するのが危険である。横断歩道の設置を希望	交通規制新設	横断歩道			○					○			横断歩道の新設完了

※ 1か所で複数の対策が必要となる場合は、主たる事業を選択したうえで、備考欄にその他の対策内容を簡記する。